



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/211871

Datum 26 juli 2023
Betreft Brand op vrachtschip Fremantle Highway boven
Ameland

Geachte voorzitter,

Op 25 juli rond middernacht is op circa 30 kilometer ten noorden van Ameland brand ontstaan op het vrachtschip Fremantle Highway. In deze brief geef ik aan wat mij op dit moment bekend is over het ongeval.

Op 25 juli omstreeks 23.45 uur is er brand ontstaan op het schip. Deze breidde zich snel uit. De oorzaak van de brand is nog niet vast te stellen, dit zal moeten blijken uit nader onderzoek. Het schip is bijna 200 meter lang en circa 32 meter breed en heeft circa 2800 auto's aan boord, waaronder een aantal elektrische auto's. Het schip vaart onder de Panamese vlag en was onderweg van Bremerhaven/Duitsland naar Port Said/Egypte. Het schip voer, onder rustige weersomstandigheden, in de zuidelijke route boven de Waddeneilanden in westelijke richting.

Aan boord van het vrachtschip bevonden zich 23 opvarenden. Een aantal bemanningsleden heeft zich gedwongen gezien van het schip, vanaf grote hoogte, in het water te springen. Eén bemanningslid is spijtig genoeg overleden aan boord van een reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De overige bemanningsleden zijn geëvacueerd en naar vliegveld Eelde of Lauwersoog vervoerd, en vervolgens naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Een aantal bemanningsleden had medische hulp nodig ten gevolge van het inademen van rook en/of letsels na het naar beneden springen van het dek, maar zij zijn gelukkig buiten levensgevaar.

Op het schip woedt nu een grote brand die tot op heden niet onder controle is. Het schip is na evacuatie stuurloos en op drift geraakt. Aanvankelijk lag het schip in de buurt van de vaargeul en van een belangrijke gasleiding. Inmiddels is het schip verplaatst, en wordt op dit moment met een noodsleepkabel op zijn plek gehouden. De inschatting is dat dit met de huidige en voorziene wind en stroming in stand gehouden kan worden. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario's.

De Japanse eigenaar van het schip is verantwoordelijk voor de berging van het schip. Zij hebben inmiddels opdracht gegeven aan een bergingsmaatschappij om het schip te bergen zodra dit mogelijk is. Rijkswaterstaat heeft een schip op

locatie dat hier toezicht op houdt. Er wordt nu een bergingsteam ingevlogen naar de noodhulpseper de 'Guardian' om te kijken of er een nieuwe, sterkere verbindingkabel met het schip gelegd kan worden, zodat deze naar een geschikte locatie kan worden gesleept. Bij de keuze voor een locatie worden diverse ecologische en veiligheidsaspecten meegewogen. Verder is er een oliebestrijdingsvaartuig ter plekke om snel in actie te komen indien het schip brandstof zou gaan lekken. De huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting zijn dusdanig dat eventuele verontreiniging zich richting het noorden, en dus niet naar de Waddeneilanden zal verspreiden.

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/211871

Ik leef mee met de slachtoffers, hun families en alle betrokkenen. Tevens wil ik mijn waardering uitspreken voor alle hulpdiensten die snel ter plaatse waren en de noodzakelijke hulp wisten te bieden, en die zich nu voluit inzetten om de situatie onder controle te brengen en verdere gevolgen te beperken.

Wanneer er meer bekend is over de toedracht, berging en de afwikkeling van het incident met de Fremantle Highway, zal ik de Kamer daar zo spoedig mogelijk over informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Mark Harbers